



Tarım Araçlarının Aşırı Yüklenmesi ve Döküntüler


Traktör römorklarının istiap haddinin üzerinde, güvencesiz ve brandasız şekilde yüklenmesi (saman, pancar, meyve/sebze kasaları vb.).

Olası Sorunlar: Keskin virajlarda veya ani manevralarda yüklerin yola savrulması, arkanızdan gelen araçların bu döküntülerden kaçmaya çalışırken kontrolü kaybetmesi veya dökülen malzemelerin yolda ani bir kayma yüzeyi oluşturarak zincirleme çarpışmalara davetiye çıkarması.

Tarla Yollarından Ana Yola Sürpriz ve Ani Çıkışlar

Tarım araçlarının bitki örtüsü (yüksek mısır tarlaları, ağaçlar) nedeniyle görüşü kapalı olan tarla bağlantı noktalarından ana yola kontrolsüzce çıkması.

Olası Sorunlar: Ana yoldaki araçların yasal hız sınırında olsalar bile çok düşük hızdaki bir traktörle burun buruna gelmesi; arkadan çarpma veya yandan darbe şeklinde ölümcül risk barındıran çarpışmaların yaşanması.



Reflektörsüz Araçlar ve Gece Yol Kenarına Bırakılan Ekipmanlar



Traktörlerin arkasında üçgen reflektör veya çalışan bir aydınlatma sisteminin olmaması, pulluk gibi geniş ekipmanların gece yol kenarlarına veya banketlere park edilmesi.

Olası Sorunlar: Gece sürüşlerinde bu araç ve ekipmanların tamamen görünmez hale gelmesi. Sürücülerin bu sabit engelleri fark edemeyerek yüksek hızla arkadan çarpması, sabit cisme çarpma kaynaklı ağır hasarlı çarpışmalar.

Biçerdöver Gibi Yüksek Gabarili ve Geniş Araçlar

Biçerdöverlerin ve geniş hatlı tarım makinelerinin karayolunda kendi şeritlerine sığmayacak şekilde hareket etmesi ve yol genişliğini daraltması.

Olası Sorunlar: Özellikle dar köy yollarında veya iki şeritli yollarda, karşı istikametten gelen binek araçlarla yan yana geçiş esnasında kaçış alanı kalmaması nedeniyle aynaların, gövdenin sürtünmesi veya araçların tamamen yol dışına (şarmpole) itilmesi.



Tarım İşçilerinin Yol Kenarındaki Kontrolsüz Hareketleri

Mevsimlik tarım işçilerinin (özellikle sabah erken ve akşam gün batımı saatlerinde) yüksek görünürlüklü (reflektörlü) yekek giymeksizin grup halinde yol kenarlarında yürümeleri veya dinlenmeleri.

Olası Sorunlar: Zayıf ışık koşullarında yayaların fark edilememesi ve araçların yayaya çarpmasıyla sonuçlanan ağır yaralanmalı trajediler.